

HOJA 1 DE 3

Licenciado
Anibal Alfonso Juarez Sierra
Dirección Departamental de Educación de Alta Verapaz
Ministerio de Educación
Su Despacho

Estimado Licenciado Anibal Alfonso Juarez Sierra.

Respetuosamente me dirijo a usted, para solicitar que con base en el Acuerdo Ministerial número 1059-2018, por medio del cual se crea el Programa de Apoyo "Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos", se sirva realizar las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes, a efecto sea autorizado el mantenimiento del Edificio Escolar Público, según la información que se detalla a continuación:

CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO A SER ATENDIDO


DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEMUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0349-43	FECHA:	28/05/2025
NOMBRE DE DIRECTOR:	HECTOR RENE BAC TOC	NÚMERO DE TELÉFONO:	49148651

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE TRABAJOS

No.	* RENGLONES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	SUBTOTAL Q.
1	CUBIERTA DE LAMINA				
1.1	Lamina troquelada Galvanizada Calibre 26 de 16 pies	Unidades	45	Q285.00	Q12,825.00
1.2	Tornillos AUTR A PLUS (A+)5/16x2.5	Unidades	550	Q1.20	Q660.00
1.3	Capotes MXAL Calibre S/A E25 C26 0.54 X 2 Mts	Unidades	9	Q90.00	Q810.00
2	ESTRUCTURA DE TECHO				
2.1	Sellador salchicha SICAFLEX 1A 600ML	Unidades	4	Q89.00	Q356.00
2.2	Costaneras Galvanizadas GHT 16 G72 de 3"2"	Unidades	35	Q160.00	Q5,600.00
2.3	Electrodo Wedmax 2.5mm (6013)3/32	Libras	15	Q15.00	Q225.00
2.4	Tubo 4"x 2" Z 180 G.80	Unidades	16	Q400.00	Q6,400.00
2.6	Esmalte 1/4 gln plateado	Unidad	1	Q90.00	Q90.00
				VAN	Q26,966.00

Se hace constar que el Centro Educativo Público no se encuentra intervenido actualmente, ni recientemente a los mismos renglones de trabajo con recursos financieros provenientes de financiamiento externo, Unidad de Construcción de Edificios Escolares (UCEE), Fondo de Desarrollo Social -FODES-, Organizaciones no Gubernamentales ONG- Municipalidades.


Francisco Chen Chub
Firma y Sello del Presidente de la OPF


Hector Rene Bac Toc
Firma y Sello del Director del Centro Educativo

USO EXCLUSIVO DIEDUC

Revisado por: 
Karen Daniza Ninethe Yaxcal Leal
Técnico de infraestructura
DIEDUC, A.V.
Responsable de la revisión
Nombre, puesto y Firma

Aprobado por: 
Coordinador(a) de Infraestructura Escolar
Planificador DIEDUC
Firma y sello

Autorizado por: 
Director(a) Departamental de Educación
Firma y sello


*Los Renglones de trabajo para el mantenimiento, son los establecidos en el instructivo PRA-INS-20 "Transferencias Corrientes a OPF para el Programa de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos".

HOJA 2 DE 3

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE TRABAJOS					
No.	* RENGLONES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	SUBTOTAL Q.
				VIENEN	Q26,966.00
3	REHABILITACION DE PARED AULAS Y DIRECCION				
3.1	Block liviano 0.15m*0.20m*0.40m	Unidades	1500	Q5.50	Q8,250.00
3.2	Hierro #03 corrugado 3/8 P345 Comercial 8.MMX	Unidades	120	Q33.00	Q3,960.00
3.3	Hierro #02 de 1/4 P345 Comercial liso	Unidades	120	Q12.00	Q1,440.00
3.4	Cemento UGC Progreso	Bolsas	30	Q80.00	Q2,400.00
3.5	Alambre de Amarre	Libras	37	Q8.00	Q296.00
4	PISO				
4.1	Cemento UGC Progreso	Bolsas	80	Q80.00	Q6,400.00
4.2	Cenizo	Bolsas	20	Q15.00	Q300.00
4.3	Pintura para piso volcan	Unidades	2	Q39.00	Q78.00
5	PUERTA				
5.1	Puerta de Metal con lamina Lisa y Chapa yale de 1.00 mts x 2.10mts de altura	Unidades	3	Q2,200.00	Q6,600.00
6	VENTANA				
6.1	Ventanas de metal de corredizas de 1.50 x 1.00 de ancho. Incluye Vidrios transparentes.	Unidades	2	Q1,511.00	Q3,022.00
				VAN	Q59,712.00


Se hace constar que el Centro Educativo Público no se encuentra intervenido actualmente, ni recientemente con recursos financieros provenientes de financiamiento externo, Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, Fondo de Desarrollo Social -FODES-, Organizaciones no Gubernamentales -ONG-, Municipalidades.


Firma y Sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello del Director del Centro Educativo


USO EXCLUSIVO DIEDUC

Revisado por:  Karen Daniza Ninethe Yaxcal Leal
Técnico de Infraestructura
Responsable de la redacción
Nombre, puesto y Firma

Aprobado por:  Coordinador(a) de Infraestructura Escolar
Planificador DIEDUC

Autorizado por:  Director(a) Departamental de Educación
Firma y sello




*Los Renglones de trabajo para el mantenimiento, son los establecidos en el instructivo PRA-INS-20 "Transferencias Comunes a OPA para el Programa de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos".

Ministerio de Educación
Guatemala

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE TRABAJOS	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Se hace constar que el Centro Educativo Público no se encuentra intervenido actualmente, ni recientemente con recursos financieros provenientes de financiamiento externo, Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, Fondo de Desarrollo Social -FODES-, Organizaciones no Gubernamentales -ONG-, Municipalidades.



Revisado por

Aprobado por:

Coordinador(a) de Infraestructura Escolar/
Planificador DIEDUC

Director(a) Departamental de Educación
Firma y sello

Firma y sello

*Los Renglones de trabajo para el mantenimiento, son los establecidos en el instructivo PRA-INS-20 "Transferencias Corrientes a OPF para el Programa de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos".

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Semuc	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Semuc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0349-43	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: Se puede observar la parte de atrás del Centro Educativo y se verifica el oxido y el deterioro de las láminas.



Foto 2: Se puede observar la parte de adentro del Centro Educativo se verifica que las vigas y láminas se encuentra en mal estado.



Foto 3: Se puede observar la parte de enfrente y superior del Centro Educativo se verifica que la pared se encuentra en mal estado.



Foto 4: Se puede observar la parte superior del Centro Educativo se verifica el deterioro de las laminas y vigas de madera.



Foto 5: Se puede observar el deterioro del piso del centro educativo.



Foto 6: Se puede observar las puertas del Centro Educativo en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Francisco Chen Chub
Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia

Héctor René Bac Toc
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
DIRECCION
ALDEA SEMUC
COBAN, ALTA VERAPAZ




CROQUIS O BOSQUEJO DEL ESTABLECIMIENTO Y AREAS A INTERVENIR

Centro Educativo Público a ser atendido por la modalidad OPF

ASPECTOS GENERALES:

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEMUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0349-43		

BOSQUEJO



CROQUIS EORM JM ,
ALDEA SEMUC, COBÁN,
ALTA VERAPAZ

INDICA ÁREA A
INTERVENIR

Francisco Chen Chub
CERESO SEMUC, COBÁN, ALTA VERAPAZ
Comunidad Educativa
MUNICIPIO DE EDUCACIÓN
E.O.R.M.
CASERO
SEMUC

firma y Sello del Presidente de la OPF

Hector Reyes Bac Toz
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
DIRECCION
ALDEA SEMUC
COBÁN, ALTA VERAPAZ

firma y Sello del Director del Centro Educativo