

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Campur, Cobán, Alta Verapaz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0500-41	FECHA:	25/11/2025



Foto1: Instalación de balcones en módulos de aulas.



Foto 2: Mejoramiento de muro perimetral




Foto 3: Instalación de techo metálico.



Foto 4: Instalación de Portón metálico en la entrada del establecimiento



Foto 5: Sustitución de puertas metálicas.



Foto 6: Mejoramiento de muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

