

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OSTUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 01 1470 45	FECHA:	28/05/2025



Foto1: sustituir la división anterior (de tabla a block) ya que la tabla que divide el aula está en mal estado



Foto 2: sustitución de puertas de aulas ya que se encuentra en mal estado



Foto 3: mejoramiento de la base de los tinacos y sus accesorios ya que se ha ido arruinando bajo la interperie



Foto 4: ampliación calle para el baño. Fundición de losa de piso del baño ya que está en mal estado



Foto 5: entortado y alisado de piso, sustitución de poyetón, ventana, balcones e instalación de energía eléctrica.



Foto 6: entechado de corredor por motivo que le dejaron poca sombra o pestaña y cuando llueve se moja la pared y las puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

CURTOS ENRIQUE BARTOLUCCI

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

