

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tontem
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 01 7865 45	FECHA:	28 de mayo de 2025



Foto1: Piso de aulas que se necesita sustituir.



Foto 2: Piso del corredor que se necesita sustituir



Foto 3: Puertas que necesitan mantenimiento



Foto 4: Chapas que necesitan sustitución



Foto 5: Bomba de agua que necesita sustitución.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo
ALDEA TONTEM
CONSEJO EDUCATIVO
INEB DE TELESECUNDARIA
ALDEA TONTEM

Firma y Sello Director Centro Educativo

