

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN LUIS CHICOYOU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-7948-43	FECHA:	28 DE MAYO DE 2025



Foto1: IMAGEN DE EXTERIOR DE LA COCINA, CUENTA CON CIMENTO Y TRES FILAS DE BLOCK



Foto 2: IMAGEN DEL INTERIOR DE DE LA COCINA, DONDE SE VISUALIZA EL BLOCK



Foto 3: IMAGEN DE LA COCINA Y BODEGA PARTE FRONTAL, DONDE SE QUIERE EL COMEDOR



Foto 4: IMAGEN DEL EXTERIOR PARTE TRASERA DE LA COCINA



Foto 5: IMAGEN DEL CORREDOR DONDE SE PUEDE OBSERVAR LAS LAMINAS EN MAL ESTADO.



Foto 6: PARTE EXTERIOR CON DOS FILAS DE BLOCK

Observación: Si es necesario se pueden agregar más fotos y agregar más hojas.


CASERIO SAN LUIS CHICOYOU,
COBÁN, ALTA VERAPAZ
Consejos Educativos
MINISTERIO DE EDUCACION
EORM CASERIO SAN LUIS CHICOYOU


Firma y Sello Director Centro Educativo Público.

