

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO NUEVO PORVENIR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVO PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-8255-43	FECHA:	26/02/2025



Foto1: Cambio de techo de lámina



Foto 2: Cambio de techo y pintura de paredes



Foto 3: Pintura de paredes, reparación de ventanas cambio de vidrios



Foto 4: Cambio de techo



Foto 5: Cambio de puertas, cambio de láminas y pintura de paredes



Foto 6: Reparación de cerco perimetral y portón de acceso con su rampa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público