

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAMBACH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-0012-45	FECHA:	28 DE MAYO DE 2025



Foto1: CAMBIO DE ESTRUCTURA DE TECHO DE MADERA A METAL



Foto 2: CAMBIO DE LÁMINAS A LÁMINAS TROQUELADAS



Foto 3: REPARACIÓN DE PARED Y PISO




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, VENTANALES Y CAMBIO DE CUBIERTA DE PINTURA EN LAS PAREDES




Foto 5: REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO




Foto 5: REPACION DE BAJADA PLUVIAL Y CERNIDO DE PARED EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

