

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL RANCHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0186-41	FECHA:	3/12/2025



Foto 1: MEJORAMIENTO DE ENTECHADO, SUSTITUYENDO LAMINAS VIEJAS Y DETEREORADAS POR LAMINAS TROQUELADAS



Foto 2: MEJORAMIENTO DE ENTECHADO, SUSTITUYENDO LAMINAS VIEJAS Y DETEREORADAS POR LAMINAS TROQUELADAS



Foto 3: ELEVACIÓN DE PAREDES DE LA COCINA.



Foto 4: ELEVACIÓN DE PAREDES DE LA COCINA.




Foto 5: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL



Foto 6: REPARACIÓN DE PAREDES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico
---	---