

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Tactic
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pansinic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-0260-43	FECHA:	20/10/2025




Foto1: cambio de techo de lamina acanalada por lámina troquelada



Foto 2: cambio de ventanas metalicas a ventanas pvc



Foto 3: sustitucion de piso de cemento por piso ceramico



Foto 4: sustitucion de tubo a canales pvc



Foto 5: cambio de ventanas por pvc correriza



Foto 6: el salón que sera sustituido de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

