

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SANTO TORIBIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1607 0065 43	FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025



Foto 1: Se observa el deterioro de las láminas portantes del modulo 1.



Foto 2: Se observa la estructura portante del modulo 1.



Foto 3: Se observa el deterioro de la puerta portante.



Foto 4: Se observa el balcon que se requiere mantenimiento.



Foto 5: Se observa el piso de torta en mal estado.



Foto 6: Se observa el desprendimiento de la pintura en las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--