

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Senahú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad De La Nueva Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08- 7414-43	FECHA:	21/02/2025



Foto 1: Se observa la necesidad de la sustitucion de puerta de metal con chapa para mayor seguridad del establecimiento.



Foto 2: Se observa la necesidad del cambio de los vidrios de las ventanas del establecimiento.



Foto 3: Se observa la necesidad de colocacion de balcones de metal.



Foto 4: Se observa la necesidad de la reparacion de torta de concreto.



Foto 5: Se observa la necesidad de la sustitucion de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal.




Foto 6: Se observa la necesidad de la aplicación de pintura en los muros interiores y exteriores del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

