

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Telesecundaria Aldea Panzamala	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Panzamala
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0744-45	FECHA:	Febrero de 2025



Foto 1: Se observa la necesidad de reparación de cuneta del establecimiento.



Foto 2: Imagen de puerta de metal de establecimiento que necesita ser cambiada ya que no se encuentra en óptimas condiciones.



Foto 3: Imagen de piso dentro del establecimiento en donde se puede observar que es necesario colocar el piso cerámico ya que actualmente está en mal estado.



Foto 4: Fotografía lateral de establecimiento en donde se puede observar la necesidad de reparación de muro perimetral para mejor seguridad de los niños



Foto 5: Fotografía donde se debe colocar el porton de metal que brinda el acceso a establecimiento.



Foto 6: Imagen de tinacos que necesitan ser cambiados debido a que ya no se encuentran en óptimas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

