

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Lanquín
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tuzam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-1513-41	FECHA:	10/11/2025




Foto1: Los baños fueron pintado satisfactoriamente



Foto 2: Los canales fueron instalados



Foto 3: El piso ceramico fue colocado en el corredor




Foto 4: Pisos en las aulas fueron colocados






Foto 5: Se Pinto en el interior de las aulas



Foto 6: Se Pinto el exterior del centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPR	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---