

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Lanquin
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Seamay Jobchacob
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-6611-43	FECHA:	28/11/2025



Foto1: Sustitucion de piso de torta por ceramico (Modulo 2)



Foto 2: Aplicación de Pintura exterior Modulo 1



Foto 3: Colocacion de piso ceramico modulo 1



Foto 4: Colocacion de piso ceramico al corredor modulo 2



Foto 5: Aplicacion de pintura exterior modulo 1



Foto 6: Aplicación de pintura modulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA


Firma y Sello Director Centro Educativo Público