

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Santa Maria Cahabón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío cholwink II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0116-43	FECHA:	8 de mayo de 2025



Foto 1: Vista panorámica estado actual de cubierta de lamina de escuela.




Foto 2: Paredes de escuela con deterioro.




Foto 3: Puerta con presencia de oxido por humedad.



Foto 4: Estructura de madera con visible deterioro.




Foto 5: Piso de torta de concreto de corredor con grietas




Foto 6: La escuela no cuenta con ventanas adecuadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Roberto Rax Chub

Firma y sello del Presidente de la OPRM



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

