

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CAHABON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEPUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0134-41	FECHA:	8 DE MAYO DE 2025



Foto1: Vista panorámica corredor de la escuela.



Foto 2: Paredes interior con presencia de humedad.



Foto 3: Puerta de bodega deteriorado.



Foto 4: Pared exterior de escuela.




Foto 5: Puerta de bodega con humedad.





Foto 6: polletero de cocina con deterioro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO SEPUR, CAHABON, A.V.
DIRECCION