

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Santa María Cahabón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tzalamtun
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0159-45	FECHA:	24/02/2025



Foto1: El techo del salon de usos multiples esta deteriorado ya que durante la lluvia se filtra el agua.



Foto 2: Las laminas de las aulas estan ya deterioradas y esto es un problema durante la temporada de lluvia y los vidrios de las ventanas están quebradas.



Foto 3: Las ventanas tiene quebrados los vidrios



Foto 4: Parte del techo donde se observa como se filtra el agua de los canales.




Foto 5: El techo de las tres aulas la cual se esta deteriorada y con goteras.




Foto 6: La pared del instituto esta cuidada ya que el año pasado los miembros del gobierno escolar lograron recabar dinero para pintar pero el techo no lo hemos podido cambiar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

