

SITUACIÓN DEFICIENCIAS
DETERMINADAS:

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA MARIA CAHABON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA SETZACPEC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA SETZACPEC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0197-45	FECHA:	14/10/2025



Foto 1: AMPLIACION DE CUNETAS DE CONCRETO YA QUE CORRE MUCHA AGUA POR EL AREA Y SE SALE DEL CANAL DE CONCRETO



Foto 2: SE NECESITA LA COLOCACION DE REJILLAS DE METAL YA QUE ACUMULA MUCHA BASURA CUANDO LLUEVE



Foto 3: COLOCACION DE TORTA DE CEMENTO YA QUE CUANDO LLUEVE LOS ALUMNOS INGRESAN CON MUCHO LODO A LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO



Foto 4: COLOCACIÓN DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE PARA TENER UN MAYOR CONFORT EN LA ESCUELA.



Foto 5: AREA A COLOCAR LA REHABILITACION DE BAÑOS



Foto 6: AREA A COLOCAR EL TINACO DE 2500 LITROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Ernesto Cruz</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

