

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Santa Maria Cahabón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea la Reforma Rumpoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 12 -1366 - 45	FECHA:	08 de agosto de 2,025



Foto1: Mantenimiento de estructura metalica (lijado)



Foto 2: Sustitucion de estructura metalica en mal estado.



Foto 3: Instalacion de laminas troqueladas.



Foto 4: Vista panoramica cubierta instalada.



Foto 5: Aplicación de pintura en paredes exteriores.



Foto 6: Vista panoramica corredor del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gregorio Tot Xol

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

