

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐


POSTERIOR

☒


DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CAHABÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EOUJ JUAN VÉLIZ JUÁREZ JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SANTA MARÍA CAHABÓN ALTA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-1572-41	FECHA:	14 DE OCTUBRE DE 2025



Adaptación de gradas a sanitarios para que sean aptos para niños de preprimaria



Culminación del cambio de galera para pilas



Corredor de las aulas, culminación del piso cerámico antideslizante



Piso de las aulas, terminado con piso cerámico



Cambio de malla perimetral terminado



Culminación de Malla perimetral por lámima troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comisión Educativa



Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CAHABÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EOUJ JUAN VÉLIZ JUÁREZ JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SANTA MARIA CAHABÓN ALTA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-1572-41	FECHA:	14 DE OCTUBRE DE 2025



Nueva pintura en el interior de las aulas



Nueva pintura exterior del edificio




Portón principal remozado



Entortado de cemento hacia los baños de niñas



Cambio de canal de aguas pluviales



Sustitución de canal de aguas pluviales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la DPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

