

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANDELARIA YALICAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0259-45	FECHA:	4/12/2025



Foto 1: Inicialmente se muestra la colocación del piso cerámico en las instalaciones del centro educativo.



Foto 2: El avance de la ejecución del piso cerámico en las tres aulas del establecimiento educativo.



Foto 3: Concluyendo la sustitución del piso de concreto a piso cerámico.



Foto 4: El proceso de la elaboración de balcones para ventanas con vidrios.



Foto 5: Instalando balcones en cada ventanas de las tres aulas del establecimiento educativo.



Foto 6: Colocando los vidrios en cada ventana, tanto de frente y atrás de aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ODP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---