

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Sepur Sebac, Chahal, Alta Verapaz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-0005-43	FECHA:	Chahal, Alta Verapaz 08 de agosto de 2025



Foto 1: Se observa en la fotografía el avance físico del techado y pintada de la pared de las aulas.



Foto 2: Se observa en la fotografía el avance de la pintada exterior de la pared de la escuela



Foto 3: Se observa en la fotografía el avance de la instalación de las ventanas de la escuela.



Foto 4: Se observa en la fotografía la instalación de la puerta metálica del baño.



Foto 5: Se observa en la fotografía el avance de la instalación del porton principal de la escuela.



Foto 6: Se observa en la fotografía la instalación de la puerta de la dirección.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar al número de hojas.

Esteban cholom TUX

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

