

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Sepur Sebac, Chahal, Alta Verapaz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-0005-43	FECHA:	Chahal, Alta Verapaz 22 de agosto de 2025



Foto 1: Se observa en la fotografía la instalación de la estructura metálica y el techado de la escuela.



Foto 2: Se observa en la fotografía la pintura del aula interior y exterior.



Foto 3: Se observa la fotografía la instalación de los balcones de las ventanas de la escuela.



Foto 4: Se observa en la fotografía la instalación del techado, puerta y pintura del baño.



Foto 5: Se observa la fotografía la pintura final del portón de la entrada principal de la escuela.




Foto 6: Se observa en la fotografía la instalación final de las puertas de las dos aulas de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Esteban Cholom Tux

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

