

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                   |                                |                            |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Alta Verapaz      | MUNICIPIO:                     | Chahal                     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío San José la Pasión |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-14-0061-41     | FECHA:                         | 5/09/2025                  |



Foto 1: Los baños escolares no estan funcionando debido a que se averiaron, la red de drenaje esta colapsada como tambien la red del agua entuvada.



Foto 2: los lavamanos estan en muy mal estado, ya que estan deteriorados asi como su red de agua y drenaje.



Foto 3: La fosa se encuentra colapsada y ya no puede cumplir con su funcion de manera adecuada.



Foto 4: Teniendo el espacio en el centro educativo no contamos con el servicio de baños para nuestros estudiantes, por el mal estado de drenajes, mal estado de los sanitarios y la red de agua entuvada se encuentra colapsada en el interior del mismo.



Foto 5: En el area de comedor no contamos con mesas adecuadas para que los estudiantes consuman adecuadamente la refaccion escolar.



Foto 6: Los estudiantes despues de recibir su alimentacion escolar se tienen que acomodar a como puedan para Refaccionar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Matilde Rax Chen*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

