

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RAXRUHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM COMUNIDAD SECHAJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SECHAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0025-41	FECHA:	19 DE FEBRERO DE 2025



FOTO No. 1: Circulación del predio rotos, oxidados y en mal estado.



FOTO No. 2: Mallas en mal estado del establecimiento



FOTO No. 3: Los postes y alambre oxidado y en mal estado.



FOTO No. 4: Las bases y las estructuras metálicas oxidadas y en mal estado.



FOTO No. 5: El techo del escenario rotos, despegadas de las costaneras.



foto No. 6: Estructuras y laminas en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la DPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público


