

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA INÉS CHIVAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0103-45	FECHA:	20 DE JUNIO 2025



Foto 1: MEJORAMIENTO DE ÁREA DE PASILLO CON UNA CONTENCIÓN



Foto 2: MEJORAMIENTO E INSTALACION DE SERVICIO SANITARIO




Foto 3: MEJORAMIENTO DE LOSA DE PATIO E INTALACION DE PORTICO CON LAMINA TROQUELADA CALIBRE VEINTISÉIS.



Foto 4: MEJORAMIENTO DE LOSA DE PATIO E INTALACION DE PORTICO CON LAMINA TROQUELADA CALIBRE VEINTISÉIS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gelatrib

Firma y sello del Presidente de la



Gelatrib

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

