

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Salamá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Llano Largo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Llano Largo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-2110-42	FECHA:	20 DE ENERO 2025



Foto 1: Mejoramiento en su estructura total de las ventanas y venatales del area de nivel preprimario.



Foto 2: Mejoramiento en su estructura total en la ampliacion de la cocina y de un polleton con chimenea o salida de humo para el uso del nivel preprimario.



Foto 3: Mejoramiento en su estructura total en el techado que une a los niveles preprimario con el nivel primario para que los alumnos no se mojen en el recorrido hacia las intalaciones de la cocina o el sanitario.



Foto 4: Mejoramiento en su estructura total en el techo del nivel preprimario considerando cambio de costaneras e instalaciones electricas, tomando en cuenta con canales en el lado de enfrente y de

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

