

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA LAS LIMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-2111-45	FECHA:	09 DE JUNIO DE 2025



Foto1: Remozamiento Servicios sanitarios y sus accesorios



Foto 2: Cubierta de Lamina




Foto 3: Ampliación de loza de patio




Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	---