

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHOPEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15.02-0096-43	FECHA:	13/05/2025



Foto 1: Mejoramiento con estructura tipo pórtico e instalación de lámina troquelada calibre 26 de la cocina en proceso



Foto 2: Mejoramiento de losa de piso de la cocina en proceso



Foto 3: Mejoramiento con estructura tipo pórtico e instalación de lámina troquelada calibre 26 de la cocina en proceso




Foto 4: Mejoramiento de losa de piso de la cocina en proceso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma manuscrita]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

