



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0146-45	FECHA:	20 DE ENERO 2025



Foto 1: MEJORAMIENTO ESTRUCTURA DE TECHO TIPO PORTICO



Foto 2: MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHO TIPO PORTICO



Foto 3: MEJORAMIENTO DE PISO TIPO TORTA DE CEMENTO.



Foto 4: MEJORAMIENTO DE PINTURA EN PAREDES DEL ESTABLECIMIENTO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la ORE

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo