



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Caserío Nuevo Progreso Panchisivic	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Progreso, Panchisivic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0022-41	FECHA:	28 de agosto de 2025




Foto1: Realización de sanjeo para cuneta.




Foto 2: Finalización de instalación de Canal PVC



Foto 3: Instalación de rejía en cuneta de concreto



Foto 4: Realización de cuneta de concreto



Foto 5: Mejoramiento de piso loza, tipo torta






Foto 6: Finalización de proyecto remosamiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

