

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pampacay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0070-43	FECHA:	24/11/2025




Foto 1: Mantenimiento módulo tipo portico, 2 aulas




Foto 2: Mantenimiento módulo tipo portico, instalación de plancha de concreto con piso



Foto 3: Mantenimiento módulo tipo portico, cubierta de lámina de techo



Foto 4: Mantenimiento módulo tipo portico, estructura de techo



Foto 5: Mantenimiento módulo tipo portico, pared con block



Foto 6: Mantenimiento módulo tipo portico, instalacion de puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

