

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Mululhá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0159-42	FECHA:	22/07/2025



Foto 1: Mejoramiento de aula tipo portico



Foto 2: Mejoramiento de aula tipo portico



Foto 3: Mejoramiento de aula tipo portico



Foto 4: Mejoramiento de aula tipo portico



Foto 5: Mejoramiento de aula tipo portico



Foto 6: Mejoramiento de aula tipo portico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Mululhá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0159-42	FECHA:	11/8/2025



Foto 1: Mejoramiento de aula tipo portico



Foto 2: Mejoramiento de aula tipo portico



Foto 3: Mejoramiento de aula tipo portico



Foto 4: Mejoramiento de aula tipo portico




Foto 5: Mejoramiento de aula tipo portico



Foto 6: Mejoramiento de aula tipo portico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--