

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tres Cruces
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0185-41	FECHA:	25/08/2025



Foto1: Vista interior del módulo .



Foto 2: Vista lateral del módulo .



Foto 3: Instalación de ventanas.



Foto 4: Corredor de módulo finalizado.



Foto 5: Mejoramiento al módulo finalizado



Foto 6: Vista lateral del aula terminada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

