

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL DURAZNO, PURULHÁ BAJA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0217-45	FECHA:	20 DE ENERO 2025



Foto1: Reparación de las bodegas de la Telesecundaria.



Foto 2: reparación del porton principal.



Foto 3: Reparación del porton secundario.



Foto 4: Reparación del muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Matilde Tujub López

Firma y sello del Presidente de la OPF



Carlos Ríos

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL DURAZNO, PURULHÁ BAJA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0217-45	FECHA:	20 DE ENERO 2025



Foto 5: Losa de patio en el modulo 4



Foto 6: reparacion de los sanitarios.



Foto 3: Reparacion del porton secundario.



Foto 5:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Matilde Luján López

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

