

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA E EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Durazno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0259-41	FECHA:	28 de abril de 2025




Foto 1: Sustitución de pared de lámina a pared de block.




Foto 2: Instalación de puertas metálicas



Foto 3: Piso de cemento interior de aulas.



Foto 4: Instalación de ventanas tipo balcón.




Foto 5: Sustitución de columna de block.



Foto 6: Instalación de block en las paredes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

