

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RÍO COLORADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0263-41	FECHA:	29/04/2025



Foto: 1 Mejoramiento de pared de módulo



Foto 2 : Mejoramiento de pared de módulo



Foto 3: Mejoramiento de pared de modulo



Foto 4: Mejorameinto de pared de modulo



Foto: 5 Mejorameinto de pared de módulo



Foto 6: Mejoramiento de pared de Módulo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

