

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RIO COLORADO, PURULHÁ, BAJA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0263-41	FECHA:	28/09/2025



Foto 1: Puerta final de entrada donde la dirección



Foto 2: Pared finalizado en el interior de la dirección conduciendo una puerta




Foto 3: Colocación de puerta



Foto 4: Puerta final en el interior



Foto 5: Puerta Final hacia patio de descanso





Foto 6: Producto final puerta de pasillo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

odilia cruz cruz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

