

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Cruz II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0358-43	FECHA:	12 de septiembre de 2025




Foto1: MEJORAMIENTO DE CUNETA



Foto 2: MEJORAMIENTO DE CUNETA




Foto 3: AREA PARA MEJORAMIENTO DE MURO DE CONTENCIÓN CON DRENAJE FRANCES



Foto 4: AREA PARA MEJORAMIENTO DE MURO DE CONTENCIÓN CON DRENAJE FRANCES



Foto 5: AREA PARA MEJORAMIENTO DE MURO DE CONTENCIÓN CON DRENAJE FRANCES



Foto 6: AREA PARA MEJORAMIENTO DE MURO DE CONTENCIÓN CON DRENAJE FRANCES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

