

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM José María Bonilla Ruano. Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1508 1527 43	FECHA:	5/08/2025



Foto 1: Paredes de lámina y piso de tierra. Se mejorarán las paredes con block y cernido y piso cerámico.



Foto 2: Mesa de trabajo en cocina provisional. Se sustituirá por una isla de concreto y azulejo.



Foto 3: Espacio de cocina provisional para la preparación de alimentos debido que con la que se cuenta es muy pequeña para la preparación de alimentos para 337 niños. Se realizará una pileta de concreto con azulejo




Foto 4: Espacio de cocina provisional para la preparación de alimentos debido que con la que se cuenta es muy pequeña para la preparación de alimentos para 337 niños



Foto 5: Fuego en el suelo. Se sustituirá por un espacio para estufas industriales y un poyotón realizado con concreto.



Foto 6: Espacio de cocina donde se guardan los alimentos y utensilios de cocina. Se sustituirá por gabinetes de concreto con puerta de metal y azulejo para guardar utensilios de cocina y para almacenarlos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo P...

