

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpan Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paquip
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0090-45	FECHA:	05 de mayo 2025




Foto 2: reparación de portón entrada principal del instituto para garantizar la seguridad y acceso mas adecuado al instituto. Ubicación norte.



Foto 2: reparación de lavamanos de sanitarios de hombres y mujeres



Foto 3: pintada parte frontal e interior de salones del establecimiento



Foto 4: Sustitución de puertas principales de sanitarios




Foto 5: Sustitución de 6 puertas de sanitarios



Foto 6: Sustitución de focos en los salones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

