

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua Escondida
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0303-43	FECHA:	06 de mayo de 2025



Foto 1: Fundición de losa "Pavimento en mal estado, necesario su reposición".



Foto 2: Fundición de losa "Pavimento en mal estado, necesario su reposición".



Foto 3: Fundición de losa "Pavimento en mal estado, necesario su reposición".



Foto 4: Fundición de losa "Pavimento en mal estado, necesario su reposición".



Foto 5: Fundición de losa "Pavimento en mal estado, necesario su reposición".



Foto 6: Fundición de losa "Pavimento en mal estado, necesario su reposición".

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la ODP



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

