

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                      |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chimaltenango | MUNICIPIO:                     | Tecpán Guatemala     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Agua Escondida |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-06-0303-43 | FECHA:                         | 25 de julio de 2025  |



Foto 1: Finalización del trabajo, fundición de losa.



Foto 2: Finalización del trabajo, fundición de losa.



Foto 3: Finalización del trabajo, fundición de losa.



Foto 4: Finalización del trabajo, fundición de losa.



Foto 5: Finalización del trabajo, fundición de losa.



Foto 6: Finalización del trabajo, fundición de losa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y Sello del Presidente de la ORE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

