

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUEMULA	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN LAS MINAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO EL LLANO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL LLANO, RODEO EL ESPINO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-08-0015-43	FECHA:	15/8/2025



Foto 1: PISO EN AULAS



Foto 2: PISO EN AULAS



Foto 3: PISO EN AULAS



Foto 4: VENTANAS EN AULAS



Foto 5: VENTANAS EN AULAS



Foto 6: VENTANAS EN AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Heber Henrry.

Firma y sello del Presidente de la OPEP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

