

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Guastatoya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria Aldea El Obraje	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Obraje, Guastatoya El Progreso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0036-45	FECHA:	14/07/2025



Foto 1: Sustitución de ventanas de aluminio por ventana de pvc.




Foto 2: Sustitución de cielo falso en área de bodega.



Foto 3: Mantenimiento de puerta: Lijado, pulido y pintura.



Foto 4: Reemplazo de canal de agua pluvial.



Foto 5: Reemplazo de bajada pluvial, con tubo pvc.



Foto 6: Instalación de tomacorriente: con canaleta, fijado con tarugos y tornillos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público