

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	MORAZÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0041-43	FECHA:	2/06/2025



Foto1: Sustitución de cubierta de techo con lámina galvanizada, Tipo de lámina: troquelada Calibre: 26, incluye: fijaciones y sellado en traslapes.



Foto 2: Suministro e instalación de puerta metálica, incluyendo chapa, bisagras.



Foto 3: Sustitución de piso de concreto con acabado liso por piso cerámico.





Foto 4: Pintura de muros interior y exterior en paredes de bodega y cocina.



Foto 5: Sustitución de estufa rural con chimenea, plancha y accesorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la LOPE


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público