

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Clemente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0706-45	FECHA:	12 de mayo




Foto1: Cambio de techo.




Foto 2: Colocación de canales.



Foto 3: Mantenimiento de baños, pintura, limpieza y mantenimiento de puertas.




Foto 4: Reparación de ventanas de PVC.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Norma A. Santiago Morales</i> Firma y sello del Presidente de la OPR	<i>Man Am</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

