

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ESTACIÓN JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0141-43	FECHA:	4/09/2025




LOSA DE PATIO

Reparación de losa de concreto para patios, considerando preparación de terreno, armado, nivelación y acabado rustico.



PISO

Sustitución de piso de concreto con acabado liso por piso cerámico, incluyendo preparación de superficie y nivelación.



REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO

sustitución de sistemas de iluminación: Lámparas



REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO

sustitución de sistemas de iluminación: tomacorrientes de pared en caja base metálica atornillada y caratula plástica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.




 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA

 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA

 ESTACION JALAPA

 SANSARE, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



 DIRECCION

Firma y Sello Director Centro Educativo Público