

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV No. 31 FRANCISCO VELA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8A. AVENIDA 37-85 ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-03-0341-43	FECHA:	2/06/2025



Sustitución de tinaco de 2,500 litros para Cisterna



Sustitución de tubería existente que ya no funciona en toda la escuela e instalación de tubería nueva sobre puesta de 3/4" y reducida a 1/2" para los servicios que fueran necesarios en primer y segundo nivel, incluyendo los tinacos y sisternas.




Suministro e instalación de canal de lámina de aluzinc calibre 26 (incluye pescantes, sellos)



Aplicación de pintura latex acrílica color azul y blanco de agua en garage de escuela primer nivel y segundo nivel



Sustitución de caceta de caseta para instalar bomba e hidroneumatico, (romper concreto para poder llevar la tubería de ingreso y salida de agua y reparar nuevamente). Instalación de sistema de bombeo y accesorios



Sustitución de tapadera para cistena tipo escotilla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV No. 31 FRANCISCO VELA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8A. AVENIDA 37-85 ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-03-0341-43	FECHA:	2/06/2025





Aplicación de pintura latex acrílica color azul y blanco de agua en garage de escuela primer nivel y segundo nivel




Sustitución de tubería existente que ya no funciona en toda la escuela e instalación de tubería nueva sobre puesta de 3/4 y reducida a 1/2 para los servicios que fueran necesarios en primer y segundo nivel, incluyendo los tinacos y sisternas.



Suministro e instalación de canal de lamina de aluzin calibre 26 el canal se fabricaría para que sea reforzado (incluye pescantes, sellos)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---