

UACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD.

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EOUM No 122 JAPÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2av y 4ta calle Colonia La Verbena zona 7
ESTABLECIMIENTO O:	00-07-0537-42	FECHA:	17/10/2025



El patio tiene áreas que estan hundidas y provocan accidentes



Es necesario cambiar la bomba existente a una bomba automática para que los tinacos se mantengan siempre llenos.



La rampa de ingreso es muy angosta y por ese motivo no es funcional.



Los lavaderos tiene tubería expuesta de otros trabajos de plomería y los azulejos que tienen ya se estan cayendo. Tambien hay chorros que no sirven.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 JUNTA ESCOLAR Escuela # 122 Japon Mixta La Verbena, Zona 7	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---